Les Petites Affiches de Vaucluse depuis 1839

Ecrit par Mireille Hurlin le 6 novembre 2026

Villeneuve-lès-Avignon, la circulation a repris Boulevard Gambetta

Pour toujours en savoir plus, lisez **www.echodumardi.com**, le seul média économique 100% Vaucluse habilité à publier les annonces légales, les appels d'offres et les ventes aux enchères !

Ecrit par Mireille Hurlin le 6 novembre 2026



Pour toujours en savoir plus, lisez **www.echodumardi.com**, le seul média économique 100% Vaucluse habilité à publier les annonces légales, les appels d'offres et les ventes aux enchères !

Les Petites Affiches de Vaucluse depuis 1839

Ecrit par Mireille Hurlin le 6 novembre 2026

Après près de deux mois de fermeture consécutive à plusieurs éboulements, le boulevard Gambetta, à Villeneuve-lès-Avignon, est de nouveau accessible. Les véhicules circulent désormais en alternance sur une seule voie, tandis que les piétons et les cyclistes ont retrouvé un passage.

Le boulevard Gambetta retrouve progressivement son rôle d'axe de circulation. Depuis jeudi 5 novembre, les automobilistes peuvent de nouveau l'emprunter sur une seule voie et en circulation alternée. Les piétons et les cyclistes peuvent également circuler. Le marquage au sol doit encore être réalisé, dès que la chaussée sera suffisamment sèche. D'ici là, la Ville appelle les usagers à respecter scrupuleusement la signalisation et à redoubler de vigilance.



Copyright Ville de Villeneuve-lès-Avignon

Une falaise fragilisée par deux épisodes successifs

Un premier éboulement s'était le 8 septembre dernier, conséquence d'une importante fuite d'eau sur une

Ecrit par Mireille Hurlin le 6 novembre 2026

propriété privée surplombant le boulevard Gambetta qui avait déstabilisé le terrain. Le secteur avait ensuite subi un nouvel épisode le 20 octobre, lorsque de fortes précipitations avaient provoqué un autre glissement de terrain sur la falaise déjà fragilisée. Face aux risques de chute de matériaux et d'arbres, la fermeture complète de la voie avait été maintenue sur les recommandations des experts. Des investigations techniques et une expertise judiciaire avaient ensuite permis de définir les interventions indispensables à une réouverture, même partielle.

La Ville intervient pour sécuriser la voie et rendre accessibles les commerces

Les travaux engagés par la municipalité pour le compte des propriétaires ont notamment consisté à retirer les éléments de maçonnerie menaçant de tomber, à intervenir sur les arbres identifiés comme dangereux par l'expert judiciaire et à sécuriser la chaussée. Cette fermeture a également pesé sur la vie quotidienne du quartier. Riverains, automobilistes et commerçants ont dû composer avec les détours et la baisse de fréquentation. La reprise du passage va améliorer l'activité, notamment pour les commerces de proximité. La Ville invite d'ailleurs les habitants à leur rendre visite et à soutenir ces enseignes qui ont subi les conséquences de cette interruption.

Mireille Hurlin

Pour toujours en savoir plus, lisez **www.echodumardi.com**, le seul média économique 100% Vaucluse habilité à publier les annonces légales, les appels d'offres et les ventes aux enchères !