Les Petites Affiches de Vaucluse depuis 1839

Ecrit par le 21 octobre 2026

Villeneuve-lès-Avignon : la falaise du boulevard Gambetta cède à nouveau

Les fortes pluies de mardi 20 octobre ont provoqué un nouveau glissement de terrain, à Villeneuve-Lès-Avignon, sur le boulevard Gambetta, déjà fragilisé par un premier éboulement en septembre. La voie reste totalement fermée et aucune réouverture, même partielle, n'est envisagée à ce stade.

Mardi 20 octobre, alors que le Gard était placé en vigilance orange, un nouveau glissement de terrain s'est produit sur la falaise du boulevard Gambetta à Villeneuve-lès-Avignon. Un secteur où le précédent éboulement était survenu le 8 septembre dernier suite à une fuite d'eau exceptionnelle provenant d'une propriété privée. L'incident avait fortement déstabilisé le terrain.

Pour toujours en savoir plus, lisez **www.echodumardi.com**, le seul média économique 100% Vaucluse habilité à publier les annonces légales, les appels d'offres et les ventes aux enchères !

Les Petites Affiches de Vaucluse depuis 1839

Ecrit par le 21 octobre 2026

Pour toujours en savoir plus, lisez **www.echodumardi.com**, le seul média économique 100% Vaucluse habilité à publier les annonces légales, les appels d'offres et les ventes aux enchères !

Les Petites Affiches de Vaucluse depuis 1839

Ecrit par le 21 octobre 2026

Copyright Ville de Villeneuve lès Avignon

Aucune réouverture en vue

Dépêché sur place quelques heures après ce nouvel épisode, l'expert judiciaire a confirmé qu'aucune réouverture du boulevard Gambetta, même partielle, ne pouvait être envisagée pour le moment. La fermeture reste donc en vigueur, sans échéance annoncée. Début octobre, la municipalité indiquait déjà qu'une étude de sol était nécessaire pour évaluer précisément la stabilité du terrain et déterminer les solutions de sécurisation envisageables, temporaires ou définitives. La Ville attend les conclusions des expertises et de l'évolution du terrain. D'ici là, le boulevard Gambetta reste fermé.

Mireille Hurlin